

新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司 “5·16”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况 评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）有关规定，新安县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室（以下简称“县安防委办”）牵头成立评估工作组，对新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司“5·16”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况进行评估，现公示如下：

一、评估概况

（一）事故基本情况

2023年5月16日，新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，县政府依法成立事故调查组开展事故调查，事故调查报告经县政府批复同意对相关单位和人员的处理意见。

（二）评估工作组织及开展情况

2026年4月8日，县安防委办公室成立了新安经济技术开发区洛阳万基铝加工“5·16”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估工作组。评估组由县应急管理局局长韩*为组长，新安经开区、县纪委监委、县应急管理局有关负责同志为成员的

评估工作组，4月8日，评估工作组依据《新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司“5·16”一般机械伤害事故调查报告》

（以下简称“事故调查报告”），对事故责任追究落实情况、事故防范措施落实情况开展评估。评估工作组听取了新安经开区落实属地管理安全生产管理举措，洛阳万基铝加工有限公司整改和防范落实情况报告，审核了事故责任单位和责任人处理建议落实情况。

二、责任追究意见落实情况

（一）事故相关责任人员责任追究落实情况

1. 付*，新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间运行班班长，对事故发生负重要管理责任，已由洛阳万基铝加工有限公司按照内部管理制度，给予取消其当月绩效工资，免去班长职务。

2. 张*，新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间主任，负责铝箔车间全面工作。对事故发生负有主要管理责任，已由洛阳万基铝加工有限公司按照公司内部管理制度，给予取消当月绩效工资，降职为副处级干部使用。

3. 付*利，新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司安全处处长，负责新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司生产和安全生产工作，对事故发生负主要管理责任，已由洛阳万基铝加工有限公司按照公司内部管理制度，给予取消当月绩效工资，

降职为副处级干部使用。

4. 刘*贵，新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司副经理，分管公司生产及安全工作。对事故发生负主要领导责任，已由新安县应急管理局对其处于人民币 89583.94 元的行政处罚。2024 年 1 月 22 日其已按要求在规定时间内向指定银行缴纳了罚款。

5. 吴*，新安经济技术开发区洛阳万基铝加工有限公司经理，公司安全生产第一责任人。已由新安县应急管理局对其处于人民币 46770.38 元的行政处罚，2024 年 1 月 22 日其已按要求在规定时间内向指定银行缴纳了罚款。

（二）对公职人员的处理情况

报告中涉及的有关单位的 4 名公职人员已经按照报告要求做出了相应的处理。

（三）关于相关责任单位处理意见的落实情况

洛阳万基铝加工有限公司，已经由新安县应急管理局给予其 133 万元整的行政处罚。2024 年 1 月 22 日企业已按要求在规定时间内向指定银行缴纳了罚款。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）安全发展进一步理念牢固。事故发生后，新安经开区严格落实事故调查报告明确的整改要求，坚持问题导向、目标导向，对照上级整改建议逐条分解、逐项落实，全面推进事故整改

防范措施落地见效。经过阶段性整改，经开区属地监管责任全面压实，监管漏洞有效补齐，全面整改园区各类安全隐患，重点环节管控全面加强；监管人员责任意识、安全发展理念和专业能力显著提升，安全生产长效监管机制基本形成，园区企业主体责任落实更加到位，安全生产形势稳定向好，各项整改要求全部落实到位。

（二）企业主体责任进一步得到落实。事故发生后，洛阳万基铝加工有限公司针对该起事故暴露出的问题进行了全面认真的整改，企业安全生产主体责任得到进一步的落实。一是**全面修订了《洛阳万基铝加工有限公司安全生产责任制》**。每季度按照《安全生产责任制奖惩制度》对各层级人员进行安全生产责任制考评；二是**重新对可能造成事故的生产装置和作业行为进行了评估**。将合卷机擦辊作业风险等级有现有的“一般风险”提升为“较大风险”。修订完善了《擦辊作业安全管理规定》和《擦辊作业安全操作规程》，在合卷机及其他设备高风险区域加装视频监控，对作业人员遵章守纪情况、作业监护情况进行视频监督检查；三是**加强现场安全巡查**。工作制定了《生技处现场安全巡视检查制度》《铝箔车间巡视检查制度》等，并对巡查中发现的问题及时予以通报和处理。四是**规范了合卷机操作控制系统钥匙管理**。公司修订完善了《设备安全保护装置管理制度》《设备服务钥匙清单及管理规定》《铝箔车间现场工作环境改善及采取技术措施优

化工作方案》并安排人员每天对安全锁及钥匙开关管理情况进行巡查。**五是加强教育培训。**公司组织进行了《擦辊作业安全管理规定》《导辊清擦风险及应急措施》专项培训；**六是强化应急演练。**公司组织开展了《机械伤害事故现场处置方案》的应急演练，强化了职工应对突发事故的抢险技能，确保一旦发生事故，能够快速有效处置。

（三）安全生产治本攻坚行动进一步深化。对照“压实压紧监管责任，深化开展安全生产治本攻坚三年行动”要求，经开区深刻汲取事故教训，全面强化属地管理，补齐监管短板。**一是严肃内部追责问责。**严格按照事故调查报告责任认定，经开区党工委对相关责任人员作出处理：组织全体监管人员开展责任教育，完善《安全生产责任清单》，将监管责任落实到岗到人。**二是从严复工复产验收。**制定检查细则，成立专项检查组，对园区企业“一企一策”复工验收，严把安全准入关，杜绝形式化验收。**三是开展专项隐患排查整治。**聚焦机械伤害、有限空间、危险作业等重点环节，开展园区工贸企业全覆盖排查，建立隐患台账，督促企业落实整改，将本次事故通报辖区企业，督促企业学习安全生产法律法规，落实主体责任。**四是健全日常监管机制。**完善企业首席服务官、分包责任人制度，要求分包干部每月至少入企2次开展隐患排查和指导，建立台账并将整改情况纳入绩效考核。

四、评估组意见

评估工作组经综合评估后一致认为，各单位按照县政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理，事故企业及有关单位吸取事故教训，基本落实了事故调查报告提出的事故防范措施整改。

洛阳万基铝加工有限公司“5·16”一般机械伤害事故
防范和整改措施落实情况评估工作组

2026年4月10日